



جامعة ٦ أكتوبر كلية الهندسة قطاع خدمة المجتمع والبيئة



تقرير مركز الإستشارات والاختبارات الهندسية والبحثية والتدريب ٢٠٢٢/٢٠٢١

١. قام فريق من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من كلية الهندسة بإجراء الرفع الهندسي ورسومات الوضع الراهن لمبني المستشفى بداية من ١٠/١٠/٢٠٢٢م.



٢. في إطار تنمية الجانب العملي والتطبيقي لطلاب قسم الهندسة الكهربائية قام طلاب المستوى الرابع بشعبة هندسة القوي والالات تحت اشراف اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بتصميم وتجهيز وتركيب محطة طاقة شمسية لتوليد طاقة كهربائية بقدرة ٣٩٠ وات أعلى سطح مبني كلية الهندسة لتغذية وانارة غرفة الجودة بالكلية بعدد ٦ لمبات ليد بقدرة ١٢ وات في تاريخه ٢٠٢٢/٣.



٣. رفع كفاءة المباني وإعادة تأهيلها وإعادة توزيع الكليات عليها ومنها علي سبيل الذكر وليس الحصر إضافة مساحات كلية الهندسة وكلية سياحة وفنادق وكلية الطب ونقل كلية علوم صحية وكلية نظم ومعلومات وكلية التمريض وكلية العلاج الطبيعي.



جامعة ٦ أكتوبر كلية الهندسة قطاع خدمة المجتمع والبيئة



October 6 University
Faculty of Engineering

جامعة ٦ أكتوبر
كلية الهندسة

تقييم المنظومة الكهروميكانيكية

أولاً: الأتوار الثلاثة القائمة نظمية لمبنى المستشفي H
ثانياً: مبني 7 و 8
ثالثاً: توريين المستشفي (الرابع والخامس)

أولاً: تقييم منظومة التكييف والتبريد HVAC System
ثانياً: تقييم منظومة الحريق Fire System
ثالثاً: تقييم منظومة القوى Power System
رابعاً: تقييم نقل معلومات سطح الدور الثالث للمستشفي

جدول (1) يوضح أعداد وقدرات تلك أنظمة التكييف المستعملة.

شكل رقم (1): الشغل التوضيحي لمبني 7 و مبني 8

المنظومة	عدد الوحدات	قوة نظمية
Chiller Water	وحدتين فوق المستشفي	600 طن تبريد بمعدل 300 لكل وحدة
Direct Expansion (DX)	فوق مبني 7 و 8	1440 طن تبريد للأربعة
Split	وحدتين	30 حصان بمعدل 15 حصان لكل وحدة
Split	185 units	450 كيلو وات

الدور	Link 1	Link 2	Link 3	Link 4	Link 5	Link 6
الدور الأرضي	Split	Split	المركزي	Split	Split	المركزي
الدور الأول	Split	المركزي	Split	Split	Split	DX (إستان)
الدور الثاني	Split	المركزي	Split	المركزي	Split	Split
الدور الثالث	Split	Split	Split	Split	Split	Split
الدور الرابع	تحت الأشجار					
الدور الخامس	تحت الأشجار					

جدول (2) يوضح نوع منظومة التكييف المستعملة في كل مكان في المستشفي (الأتوار الثلاثة القائمة بالفعل)

هناك ثلاث أنظمة تبريد يتم استخدامها لتكييف الأتوار القائمة في المستشفي وهي كالآتي:
 منظومة التكييف المركزي Chiller Water (مبني مستشفي)
 منظومة Direct Expansion (DX) (مبني مستشفي خاص بكلية طب إستان)
 منظومة وحدات التكييف والتبريد المنفصلة split (مبني مستشفي)
 يتم تبريد مبني 7 ومبني 8 باستخدام منظومة تكييف مركزي Chiller Water (مبني 7 و 8 بالكامل مخصصين للاعمال التدريسية)
 لم يتم حتى الآن تغطية دوري التغطية الرابع والخامس للمستشفي.

القاعات التابعة لكلية سياحه و فنادق والتي لن تنقل من مبني 4 (سياحه و اقتصاد)

توزيع المقترح				توزيع الراهن			
رقم الغرفة	الاستخدام	المساحة	مبني	رقم الغرفة	الاستخدام	المساحة	مبني
411	مدرج	210 م ²	4	بروم	4	210 م ²	4
4011	مدرج	210 م ²	4	ارضي	4	210 م ²	4

القاعات سوف تضاف الي كلية سياحه و فنادق في مبني 3 (سياحه و فنادق) في الدور الرابع

توزيع المقترح				توزيع الراهن			
رقم الغرفة	الاستخدام	المساحة	مبني	رقم الغرفة	الاستخدام	المساحة	مبني
3409	طب بشري	64 م ²	3	فصل دراسي	3409	64 م ²	3
3410	طب بشري	64 م ²	3	فصل دراسي	3410	64 م ²	3

المساحة الكلية لتوزيع المقترح	المساحة الكلية لتوزيع الراهن
2 1526 م ²	2 1398 م ²



جامعة ٦ أكتوبر
كلية الهندسة
قطاع خدمة المجتمع والبيئة




٤. تمت مراسلتنا من قبل شركة Nasr City Solar بتاريخ ٢٠٢٢/٧ بتوضيح اسعار الوحدات والكميات اللازمه لانشاء محطة سولار داخل الحرم الجامعى تخدم أتوبيسات الجامعة وذلك ردا علي خطابنا المرسل اليهم من قبل

Technical and financial offer
On-grid system 324.8 KOW panels

Client name	Dr. Ismaeel
Client phone number	
Location	Cairo

Thank you for choosing and Nasr City Solar ABC , Maryzad SOLAR cooperation
Our company is specialized in all solar systems and applications since 2013.
We provide multiple solar system solutions, ex: On-grid system, Off-grid system, Pumping system.
Our mission is to reduce power consumption from the grid by turnkey solar plant energy solution. For that we use grade A top ten brands with guarantee more than 30 years to go green environment.
Solar investment Has zero running cost and maintenance
Solar plant cost will not exceed the value of monthly consumption bills for four years at most
Total cost for the solar station = electricity consumption bills for 4 years
With solar system you will not care about electricity tariff any more
In case of using bank credit to cover the cost of the solar station, the monthly payment will be equal to the monthly electric bill for 5 years. That provides a great cost-effective solution.
Current offer is for on-grid net metering system, that can provide a passive income for the surplus energy generated by the system.

٥. رفع رسومات من واقع الطبيعة لصرف الحمامات لفندق الطالبات وتوضيح أماكن البيارات واتجاه صرف المياه لخط الصرف الرئيسي خارج الجامعة في تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٣م.







جامعة ٦ أكتوبر
كلية الهندسة
قطاع خدمة المجتمع والبيئة



٦. عمل رفع مساحي للغلاية والمحول الكهربائي للمستشفى واعتماده من نقابه المهندسين للحصول علي التراخيص اللازمة للجامعة بتاريخ ٨/١١/٢٠٢٢م.



٧. اعداد مقترح التنسيق للموقع العام امام مبني ٧ في تاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٢م.





جامعة ٦ أكتوبر
كلية الهندسة
قطاع خدمة المجتمع والبيئة



٨. قام فريق من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من كلية الهندسة بإجراء معاينة لمباني الجامعة لفحص مدي قدرة استعداد مباني الجامعة لسقوط الامطار الغزيرة ومنها علي سبيل الذكر وليس الحصر في تاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٢م.

فندق الطالبات و مبني 3 و 4 :

- حدث تسريب بمطعم الفندق و السبب وجود فراغات حول الدكت و يحتاج الي اسمنت لسد جميع جميع فراغات الدكتات .
- غرفة مصاعد الفردي بالفندق تحتاج الي رخامة أمام الباب .
- سقيه عراميس بلاط السقف .
- حدث تسريب ببدروم مبني 4 حيث ان طلمبة الغاطس التي تعمل لم تستوعب كمية المياه الكثيرة و نحتاج صيانة الطلمبة الاخري للقدرة علي استيعاب الاوضاع الحرجة و تم تقديم طلب من قبل بذلك الامر و قد تم الاستعانة بالطلمبة النقال لسحب المياه عن طريق افراد الامن بالادارة الهندسية .
- وجد تسريب مياه ببدروم المبني 3 و السبب وجود انسداد بالخط الرئيسي و قد تم طلب تغيير الخط من قبل و ذلك لوجود جذوع الشجر بداخلة مما ادي الي رد المياه الي غرفة طلمبات الغاطس .
- ملحوظة : شبكة الصرف العمومية بالخارج كانت لا تتحمل ضغط المطر و بالتالي ترد المياه الي الجامعة .



جامعة ٦ أكتوبر كلية الهندسة قطاع خدمة المجتمع والبيئة



المستشفى :

حدث تجمعات مائية بالدور الخامس والرابع وتسريب مياة علي بعض المناطق بالدور الثالث وهي قسم العظام و كلية طب أسنان و مكتب وكيل الكلية و اوفيس و تم فصل الكهرباء عن غرف الكهرباء الموجودة بالدور حيث انها بمناطق الضعف الموجودة بالدور و وصل التسريب الي مناطق بالدور الثاني ايضا كالتسطرة و الاقتصادي و سكرتاريه العمليات و كلية طب اسنان و سلم لينك 2 و علي بعض العيادات بدور الميزانن و تجمعات مياة بسقف الدور الارضي بالمدخل الرئيسي .

و نحيط علم سيادتكم بأنه حينها تم السيطرة علي الوضع عن طريق افراد الادارة الهندسية و الامن الصناعي و فصل الكهرباء عن المناطق المعرضة للمياة و نزح المياة من المناطق التي بها ضعف و تم معاينة الوضع في اليوم التالي صباحا لمعرفة الاسباب و المعالجة لكي نتجنب حدوث تلك المشاكل في حالة لا قدر الله حدوث امطار و سيول أخرى و عليه نفيد سيادتكم بالاتي :

1. السبب الرئيسي هو عدم اكتمال تشطيبات دوري التعلية ووجود فواصل تمدد لم يتم (حشوها) .
2. عدم توصيل صرف المطر من سقف الدور الثالث الي السطح .
3. عدم عمل جراجير (بلاعات صرف المطر) وربطها بمواسير صرف المطر عند وصولها للسطح.
4. عمل اتجاهات للميول الي بلاعات صرف المطر .
5. عمل و تقليل طبقات العزل (رطوبة / حرارة) للسطح بالكامل بالطرق الفنية بواسطة الشركات المختصة.
6. حماية طبقات العزل بعمل تبييطات السطح مع عمل الميول اللازم للصرف و سقية (عراميس) التبييطات بالخامات الكيماوية المقاومة للعوامل الجوية و ضبط و حشو فواصل السيراميك.
7. مطلوب مؤقتا لهذه المرحلة لحين عمل اللازم عمل (رقبة ازالة) لجميع نهايات العزل عند المناور و السلالم و الاسوار + طبقة ميميرين علي رقبة الازارة و يتم لحامها جيدا بالميميرين السابق + سيتم رفع الصاج الموجود بسقف الدور الثالث الي الادوار العليا لسد الفتحات .

المبنى الاداري :

حدث تسريب ببعض المناطق بالدور الخامس و منها قاعة مجلس الجامعة و تلك المناطق اعلاها(دكتات) غير مقفولة بالاعلي و تم لحام صاج بها من قبل بزاوية ميل و لكنها لم تفي بالغرض و عليه سيتم غلق الدكتات التي لا يوجد بها مواسير تهوية (نفس) و سيتم مد

مواسير التهوية في الدكتات الاخرى الي الخارج و تقليل الداكت بالصاج

- مطلوب سقيه عراميس بلاط السقف بالاسمنت الابيض ايضا .

- حدث تجميع ببدرومي المبنى (B1 , B2) و ذلك لسبب غزارة الامطار و اخطلاتها مع الاتربة الكثيرة بالارض مما ادي الي انسداد المجر المؤدية الي غرفة الطلمبات و نحيط علم سيادتكم بالاحتياج الي تغيير مواسير شبكة الصرف بالبدروم الي مواسير 3 بوصة للقدره علي الاستيعاب في الحالات القصوي حيث ان الشبكة الموجودة لا تفي بالغرض .
- تسريب مياة بالمبني الخدمي نتيجة لعدم وجود جلد كاوتش الزجاج و ضعف الموجود و بالتالي لم يتم عزل المياة عن المبنى .

مباني هندسة و صيدلة :

- حدث تسريب بسلالم الطوارئ و فواصل المباني و بعض المناطق بالمبني التي بها ضعف و عليه نحتاج الي سد الفتحات و الفواصل الموجودة بالسطح و عمل عتب الأبواب و سقيه عراميس البلاط .